

# КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КАЧЕСТВУ

Бережливое производство.  
Инструменты бережливого  
производства

18.04.2024



# ПОВЕСТКА КРУТЛОГО СТОЛА



№	Вопрос повестки	Докладывает
1	Результаты внепланового аудита с 18 по 29 марта 2024 года (приказ №	А. Ю. Картель
-	Бережливое производство. Инструменты бережливого производства.	А. Ю. Картель

## Несоответствия, выявленные по результатам аудита.

Ведомость назначения стипендии

отчет сформирован: 10.08.2023 09:42

Факультет: [REDACTED]


Группа: [REDACTED]

сессия с: 05.06.2023

сессия по: 20.06.2023

№ п/п	Фамилия имя отчество	Тип стипендии	За семестр	На семестр	Индив. сессия по	Макс. дата сдачи	Рейтинг	Коэффициент	Размер стипендии	Назначена с	Назначена по
1	[REDACTED]		2023-В	2023-О	18.07.2023	18.07.2023	-1				
2	[REDACTED]	АК.СТ.	2023-В	2023-О	18.07.2023	18.07.2023	97	1,7	5000	01.08.2023	31.08.2023
3	[REDACTED]		2023-В	2023-О	18.07.2023	18.07.2023	82	1			
Всего по группе:		АК.СТ.	2023-В	2023-О					<u>9100</u>	01.08.2023	31.08.2023

## Бережливое производство. Инструменты БП.




**Диаграмма Исикавы** («рыбьи кости») — метод для поиска и визуализации причин, которые приводят к проблеме. Диаграмма представляет собой схему, похожую на скелет рыбы. В «голову» помещают проблему, а на «костях» пишут факторы, влияющие на ситуацию.

Причины для диаграммы Исикавы собирают самостоятельно или в группах. Часто устраивают мозговой штурм, чтобы получить больше данных и идей. Исикава советует привлекать к нему тех, кто знаком с бизнес-процессами.

## Бережливое производство. Инструменты БП.

### 1. Причинно-следственная диаграмма («рыбья кость»), 6М критериев



**методы** — технологии, способы производства и управления;

**машины, оборудование, программы** — всё, что используют для достижения результата;

**люди** — их опыт, навыки, мотивация, компетенции;

**материалы** — то, с чем работает компания для создания продукта: программный код или сырьё для производства;

**измерение** — системы контроля процессов и проверки качества продукта;

**окружающая обстановка:** для производства это условия в цехе (вроде влажности воздуха), для сферы услуг — это требования клиентов или законодательство.

## Бережливое производство. Ранжирование причин.

**Какой эффект** принесёт устранение причины? Насколько **причина влияет** на проблему?

- **V** – значительный (например более 1 млн. руб. в год).
- **S** – не очень значительный (например от 100 тыс. до 1 млн. руб. в год).
- **N** – незначительный (например менее 100 тыс. руб. в год).

**Насколько часто (вероятно)** проблема возникает из-за данной причины?

- **V** – с высокой вероятностью ( $\geq 30\%$  случаев).
- **S** – со средней вероятностью (10-30% случаев).
- **N** – с низкой вероятностью ( $<10\%$  случаев).


Приоритет	Обозначение на диаграмме	Вероятность влияния, сложность устранения и эффект
Первый	<b>VV</b>	Значительное влияние на проблему и эффект от устранения, высокая вероятность проявления
Второй	<b>VS</b>	Значительное влияние на проблему и эффект от устранения, средняя вероятность проявления
Третий	<b>SV</b>	Среднее влияние на проблему и эффект от устранения, высокая вероятность проявления
Четвертый	<b>VN, SS, NV</b>	Значительное влияние на проблему и эффект от устранения, низкая вероятность проявления. Среднее влияние на проблему и эффект от устранения, средняя вероятность проявления. Низкое влияние на проблему и эффект от устранения, высокая вероятность проявления

## Шкала приоритетности причин.

## Бережливое производство. Инструменты БП.



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!



@ISM\_LGTU\_BOT